



Kratka wentylacyjna zamontowana pod  
stropem – zdjęcie nr 2

Wentylator łazienkowy firmy EUREKA  
stropem – zdjęcie nr 4 (uszkodzony)

Kratka wentylacyjna zamontowana pod  
stropem – zdjęcie nr 8

Kratka wentylacyjna zamontowana pod  
stropem – zdjęcie nr 5

Wentylator łazienkowy firmy EUREKA  
stropem – zdjęcie nr 5, 6 (zanieczyszczone)

Kratka wentylacyjna zamontowana pod  
stropem – zdjęcie nr 1

Wentylator łazienkowy firmy EUREKA  
stropem – zdjęcie nr 1, 2 (uszkodzony)

|  |  |               |        |
|--|--|---------------|--------|
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI   |  |               |        |
| W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INTERNATU ZSP W GRZYBNIE, UL. ŁUŻYCKA 91 |  |               |        |
| TREŚĆ RYSUNKU: INWENTARYZACJA INST. WENTYLACJI – II PIĘTRO             |  |               |        |
| PROJEKTANT:  | mgr inż. GRZEGORZ LESNER                             | BRANŻA:       | 1      |
|  | Upr. nr 365/Sz/83, 116/Sz/80                         | SANITARNIA    |        |
|  |  | PRZEBUDOWANY  |        |
|  |  | DATA:         | SKALA: |
|  |  | wrzesień 2020 | 1:50   |
| ZLECENIODAWCA:   | PMIAT GRZYŃSKI, UL. SPRZYMIERZYNICH 4, 74-100 GRZYNO |               |        |