



Kratka wentylacyjna zamontowana pod
stropem – zdjęcie nr 11

Wentylator łazienkowy firmy EUREKA
stropem – zdjęcie nr 12 (sprawny)

Kratka wentylacyjna zamontowana pod
stropem – zdjęcie nr 16

Kratka wentylacyjna zamontowana pod
stropem – zdjęcie nr 13, 14

Wentylator łazienkowy firmy airRox
stropem – zdjęcie nr 10, 9 (uszkodzony)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI			
W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INTERNATU ZSP W GRZYFNIU, UL. ŁUŻYCKA 91			
TREŚĆ RYSUNKU: INWENTARYZACJA INST. WENTYLACJI – III PIĘTRZO			
PROJEKTANT:	mgr inż. GRZEGORZ LESNER	BRANŻA:	2
	Upr. nr 365/Sz/83, IIe/Sz/80	SANITARIKA	
		PROJEKTOWANY	
		DATA:	
		wzrzesień 2020	
ZLECENIODAWCA:	PMIAT GRZYŃSKI, UL. SPRZYMIERZYNICH 4, 74-100 GRZYFNO	SKALA:	1:50